

# INVENTARIO DE RECURSOS HISTÓRICOS DE PUERTO RICO



La ficha de sitios y zonas históricas ha sido preparada por la Junta de Planificación y la Oficina Estatal de Preservación Histórica. La misma será parte del registro permanente que obra en los archivos de la Junta. Copia del expediente será enviado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para su archivo. Por lo tanto, la información vertida en la ficha debe ser lo más precisa posible. Si carece de información deberá escribir "Desconocido", si no aplica al recurso escribir "N/A". De surgir la necesidad de explicar, justificar o ampliar alguna información, puede hacerse en las hojas de continuación. La ficha debe completarse en maquinilla o en computadora en todas sus partes. Para completar la misma deberán referirse a las instrucciones provistas.

## A. INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD:

**040-047-160-06**

1. NOMBRE ACTUAL DE LA PROPIEDAD:	2. NOMBRE HISTÓRICO:
3. LOCALIZACIÓN: <b>REFUGIO 902 SANTURCE, PUERTO RICO</b>	4. PROPIETARIO PRINCIPAL: • Privado Público Municipal Estatal Federal
5. PROPIETARIO: <b>AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACION</b>	6. INQUILINOS:
7. CALIFICACIÓN: <b>CT-2</b>	10. MAPA DE CALIFICACIÓN: Hoja Número: 3-C
8. ÁREA DEL SOLAR: <b>372.20 metros cuadrados</b>	Municipio: San Juan
9. NÚMERO DE CATASTRO: <b>040-047-160-06</b>	
11. PLANO TOPOGRÁFICO: Cuadrángulo de: <b>SAN JUAN</b>	12. COORDENADAS: UTM: Lambert:: <b>X:236522.5458 Y:268632.3136</b>
13. NÚMERO DE RECURSOS DENTRO DEL SITIO HISTÓRICO:	
	Contribuyentes: No-contribuyentes:
Edificios	1
Sitios	
Estructuras	
Objetos	
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

## B. INFORMACIÓN DEL RECURSO:

<p>1. RECUENTO HISTÓRICO DEL RECURSO:</p> <p>a. Periodo de Significancia: <b>Primera mitad siglo XX</b></p> <p>b. Fecha de Construcción:          Estimada          Documentada</p>	<p>2. DESCRIPCIÓN DEL RECURSO:</p> <p>a. Diseñador: Desconocido          Documentado          Atribuido</p> <p>b. Constructor:          Documentado          Atribuido</p> <p>c. Tipo o Estilo Arquitectónico: <b>Resurgimiento Español</b></p> <p>d. Número de Pisos: 2</p>
---	--

Uso Original		Uso Actual		Condiciones		Entorno			Elementos de Valor Particular			
Vivienda	X	Vivienda		Excelente		Urbano	X	Histórico	X	Techo		Puerta
Comercial		Comercial		Buena		Sub-urbano		Moderno		Balcón	X	Ventana
Industrial		Industrial		Deteriorada	X	Industrial				Galería		Ebanistería
Escuela		Escuela		Ruina		Rural				Barandal		Mediopunto
Institución		Institución		En Peligro						Cornisa		Montante
Iglesia		Iglesia								Buhardilla		Plafón
Gobierno		Gobierno								Frontón		Piso
		Sin Uso	X							Jardinera		Vitral
		Museo								Aljibe		

Elementos	Materiales													Condiciones				Estado									
	M	L	P	M	H	B	C	H	C	M	T	T	L	M	M	T	C	Y	C	B	R	M	N	O	A	A	D
	a	d	i	a	m	l	a	i	e	n	t	e	s	a	a	r	r	e	s	u	e	a	e	r	i	r	e
Fachada				X																			X				
Paredes Ext.				X																			X				
Techo				X																			X				
Cimientos				X																			X				
Escalera Ext.																											
Postes Balcón																											
Barandas																											
Puertas Ext.																						X					
Ventanas																						X					
Paredes Int.																											
Pisos																											
Plafones																											
Puertas Int.																											
Columnas																											
Montantes																											
Mediopunto																											
Escaleras Int.																											
Aljibe																											
Jardinera																											
Verjas																											


**C.FOTOGRAFÍAS:**

	1	2	3	4	5
Fecha	2015				
Fotógrafo	LM Productions				

**D.CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:**

Evento Histórico	Documental
Persona Significativa	Arquitectónico
	Artístico
	Trabajo de un Maestro
	• Período o Método

**E.DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA TIPOLOGÍA DE PLANTA:**



**F.ENTIDAD NOMINADORA**

Junta de Planificación de Puerto Rico

Fecha: 2015

## HOJA DE CONTINUACIÓN

