INVENTARIO DE RECURSOS HISTÓRICOS DE PUERTO RICO

La ficha de sitios y zonas históricas ha sido preparada por la Junta de Planificación y la Oficina Estatal de Preservación Histórica. La misma será parte del registro permanente que obra en los archivos de la Junta. Copia del expediente será enviado al Instituto de Cultura Puertorriqueña para su archivo. Por lo tanto, la información vertida en la ficha debe ser lo más precisa posible. Si carece de información deberá escribir "Desconocido",si no aplica al recurso escribir "N/A". De surgir la necesidad de explicar, justificar o ampliar alguna información, puede hacerse en las hojas de continuación. La ficha debe completarse en maquinilla o en computadora en todas sus partes. Para completar la misma deberán referirse a las instrucciones provistas.

A. INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD: 040-047-161-18

1. NOMBRE ACTUAL DE LA PROPIEDAD:	2. NOMBRE HISTÓRICO:

3. LOCALIZACIÓN:	4. PROPIETARIO PRINCIPAL:
REFUGIO 903 **SANTURCE, Puerto Rico**	• Privado Público Municipal Estatal Federal

5. PROPIETARIO:	6. INQUILINOS:
Condominio	

7. CALIFICACIÓN: **CT-2**	10. MAPA DE CALIFICACIÓN: Hoja Número: 3-C Municipio: San Juan
8. ÁREA DEL SOLAR: **554.62 metros cuadrados**	
9. NÚMERO DE CATASTRO:**040-047-161-18**	

11. PLANO TOPOGRÁFICO:	12. COORDENADAS:
Cuadrángulo de: **SAN JUAN**	UTM: Lambert:: X:**236540.6567** Y:**268601.9200**

13. NÚMERO DE RECURSOS DENTRO DEL SITIO HISTÓRICO:

	Contribuyentes:	No-contribuyentes:
Edificios	1	
Sitios		
Estructuras		
Objetos		
TOTAL	1	

B. **INFORMACIÓN DEL RECURSO:**

1. RECUENTO HISTÓRICO DEL RECURSO:	2. DESCRIPCIÓN DEL RECURSO:
a. Periodo de Significancia: **Primera mitad siglo XX**	a. Diseñador: Desconocido Documentado Atribuido
b. Fecha de Construcción: Estimada Documentada	b. Constructor: Documentado Atribuido
	c. Tipo o Estilo Arquitectónico: **Resurgimiento Español**
	d. Número de Pisos: 2

Uso Original		Uso Actual		Condiciones		Entorno				Elementos de Valor Particular			
Vivienda	x	Vivienda	x	Excelente		Urbano	x	Histórico	x	Techo		Puerta	
Comercial		Comercial		Buena	x	Sub-urbano		Moderno		Balcón	x	Ventana	
Industrial		Industrial		Deteriorada		Industrial				Galería		Ebanistería	
Escuela		Escuela		Ruina		Rural				Barandal		Mediopunto	
Institución		Institución		En Peligro						Cornisa		Montante	
Iglesia		Iglesia								Buhardilla		Plafón	
Gobierno		Gobierno								Frontón		Piso	
		Sin Uso								Jardinera		Vitral	
		Museo								Aljibe			

Elementos	Materiales																					Condiciones					Estado			
	Madera	Ladrillo	Piedra	Mampostería	Hormigón	Bloques	Cal	Hierro	Cinc	Metal	Teja	Tejamanil	Losa Criolla	Mosaico	Mármol	Terrazo	Cerámica	Yeso	Cristal			Buena	Regular	Mala	No Existe		Original	Alterado	Armonioso	Desacorde
Fachada					X																						X			
Paredes Ext.					X																						X			
Techo					X																						X			
Cimientos					x																						x			
Escalera Ext.																														
Postes Balcón																														
Barandas																														
Puertas Ext.																														
Ventanas																														
Paredes Int.																														
Pisos																														
Plafones																														
Puertas Int.																														
Columnas																														
Montantes																														
Mediopunto																														
Escaleras Int.																														
Aljibe																														
Jardinera																														
Verjas																														

C.FOTOGRAFÍAS:

	1	2	3	4	5
Fecha	2015				
Fotógrafo	LM Productions				

D.CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:

Evento Histórico

Persona Significativa

Documental

- Arquitectónico
- Artístico
- Trabajo de un Maestro
  - Período o Método

E.DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LA TIPOLOGÍA DE PLANTA:

F.ENTIDAD NOMINADORA

Junta de Planificación de Puerto Rico

Fecha: 2015

HOJA DE CONTINUACIÓN